

**Fiberthree PureLine PA SX.03**

**Produktbeschreibung**

FiberThree PureLine PA SX.03

Oktober 2017

**Anwendungen**

Technisches Nylon-Filament 3D-Druck aus PA12: Polyamid-Filament in Naturfarbe mit sehr geringer Wasseraufnahme. Lässt sich exzellent Drucken mit hoher Detailgenauigkeit; auch für höhere Geschwindigkeit gut geeignet. Ideal für hochfesten Leichtbau mit geschlossenen Wabenstrukturen. Sehr gutes Bridging Verhalten; jedoch wird für größere Teile ein entsprechender Brim (Verstärkungsrand) empfohlen, da hier die Gefahr des Waring (Thermoverzug) zunimmt. Generelle Anwendungsgebiete sind Konsumgüter, Werkzeughalter und Montagehilfen in der Industrie, günstige Verschleissteile, Verpackungen, Gehäuse und Kabelführungen in der Elektroindustrie.

**allgemeine Information**

Produkt Filament für 3D Drucker  
 Eigenschaften PA12 schwarz  
 gute Fließeigenschaften  
 UV Stabilisiert  
 hohe Schlagzähigkeit, auch unter dem Gefrierpunkt

Medienbeständigkeit Beständig gegen Oel, Fett, Treibstoffe und Chemikalien

Freigaben --

technische Eigenschaften	Testmethode	Einheit	Werte
Dichte	DIN EN ISO 1183	g/ cm <sup>3</sup>	1,04
Streckspannung	DIN EN ISO 527	MPa (N/mm <sup>2</sup> )	50
Streckdehnung (oder Reißfestigkeit)	DIN EN ISO 527	% (oder MPa)	5%
Zug E_Modul	DIN EN ISO 527	MPa (N/mm <sup>2</sup> )	1400 MPa
Bruchdehnung	DIN EN ISO 527	%	k.A.
Shorehärte	DIN EN ISO 868		k.A.
Erweichungstemperatur	DIN EN ISO 306B	°C	130
Sprödigkeitspunkt	ASTM D 746	°C	--
Kerbschlagzähigkeit	DIN EN ISO 179/23°C		kein Bruch
Brennverhalten	UL 94		HB
Bio Abbaubarkeit	DIN 13432		Nein
Wasserabsorption	ISO 62	%	1,80
Streckspannung Druckprobe x-y-Richtung	DIN EN ISO 527*	MPa (N/mm <sup>2</sup> )	ausstehend/ in Vorbereitung
Streckspannung Druckprobe x-z-Richtung	DIN EN ISO 527*	MPa (N/mm <sup>2</sup> )	ausstehend/ in Vorbereitung

Verarbeitungsempfehlung	Methode	Einheit	Werte
Düsentemperatur	Fiber Three Engineering	°C	240 - 260
Heizbett	Fiber Three Engineering	°C	60 - 120
Kühlung	Fiber Three Engineering	%	50 - 100
Schichthöhe	Fiber Three Engineering	mm	ab 0,15
Geschwindigkeit	Fiber Three Engineering	mm/s	20
Füllung	Fiber Three Engineering	%	0 - 100
Heizbettmaterial	Fiber Three Engineering		Pertinax oder Carbon aufgeraut; Glas oder Buildtak mit Adhäsionshilfe (Klebestift oder Waring-Neigung bei grossen Flächen
Bauteilempfehlung	Fiber Three Engineering		

**EU Konformität**

gegeben

**Gebrauchshinweise**

- Das Produkt sollte jederzeit trocken gelagert werden und auch während des Drucks vor Feuchtigkeit geschützt werden. Es nimmt Feuchtigkeit auf und diese beeinflusst den Druck und kann zu Fehldrucken führen.  
Empfohlene Lagerbedingungen: 15° - 25° C. Luftfeuchte < 30 %.
- Ein feuchtes Filament erkennen Sie an einer Wasserverdampfung am Düsenausgang des Hotends beim Extrudieren, gegebenenfalls Blasenbildung und Volumenschwankungen im extrudierten Material ('Over-Extrusion').
- Sofern es sich um gefüllte Filamente handelt, müssen Sie mit einem erhöhten Verschleiß einer Messing-Düse schon nach kurzer Einsatzdauer rechnen. Stahldüsen sind wesentlich verschleißfester als Messing-Düsen, verschlechtern jedoch die Wärmeübertragung. Dies führt meist zu einer veränderten Extrusionsrate oder einer Blockierung der Düse.  
Wir empfehlen daher spezielle gehärtete Extrusionsdüsen aus Wolframkarbid oder Düsen mit verschleissresistenten Einsätzen.
- Durch die Unterschiedlichkeit der verschiedenen Thermoplaste variiert die Haftung des gedruckten Materials auf der Oberflächen des Heizbetts. Wir empfehlen diese auf Ihrem Drucker gegebenenfalls mit verschiedenen Oberflächen zu testen. Bitte achten Sie auf die Temperaturbeständigkeit des Heizbettmaterials.  
Für Polyamide empfiehlt sich eine spezielle Druckplatte aus CFK und/oder der Einsatz von haftungsverstärkenden Mitteln. ( spezielle Druckplatten ebenso bei PEEK; POM; PP )

**Haftungsausschuss**

Technische Eigenschaften (sofern nicht spezifisch angegeben) beziehen sich auf das thermoplastische Ausgangsmaterial mit gegebenenfalls spritzgusstechnisch erzeugten Prüfkörpern und nicht auf die durch 3D-Druck hergestellten Artikel.

Alle Angaben beruhen auf unserem derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand.

Aufgrund der Vielzahl von unterschiedlichen Druckparametern und Einsatzmöglichkeiten übernehmen wir keine Haftung für die Eignung des Produktes für die verwendeten Produktionsverfahren sowie die vorgesehene Anwendung.

Die Eignung sollte durch anwenderseitige Tests und Versuche sichergestellt werden.

Jede Haftung aus den aufgeführten Informationen ist ausdrücklich ausgeschlossen, sofern sie nicht nach zwingendem Produkthaftungsrecht besteht. Aufgrund der Vielzahl von unterschiedlichen Anwendungen und Einsatzmöglichkeiten übernehmen wir keine Haftung für die Eignung des Produktes für die verwendeten Produktionsverfahren sowie die vorgesehene Anwendung. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Gebrauch oder der Weiterverarbeitung der Produkte entstehen.

\* **Prübenkörper gedruckt mit folgenden Parametern: ausstehend/ in Vorbereitung**

SDB für gewerbliche Kunden auf Anfrage.

Kontakt:

[www.fiberthree.com](http://www.fiberthree.com)

[Contact@fiberthree.com](mailto:Contact@fiberthree.com)